


ZYLINDERKOPF

Honda XL 600
RM-(Dominator)
NX650

Bearbeitung:
Peter Spaniel



FAHRZEUG:

Honda XL 600RM-(Dominator) NX650

BEARBEITETES TEIL:

Zylinderkopf

AUSGEFÜHRTE ARBEITEN & VORGEHENSWEISE:

- I. Reparatur Haarriss zwischen den Auslasssitzen und dem Kerzengewinde.
- II. Auffräsen+Schweißen
- III. 2 neue Auslaß-Sitze aus Cr.Ni-Stahl
- IV. Kerzengewinde neu einbringen

Kosten: 280 inkl. MwSt

VERWENDETE MATERIALIEN:

Rotguss (Ventilführungen), Cr-Ni. Stahl (Ventilsitzringe)

VERWENDETE MASCHINEN:

Fräsmaschine, Drehbank